

manual


Digital hygrometer

Item no: 48599

EN

NO

SV



www.kjell.com
Box 50435, 202 14
Malmö, Sweden
2025-05-16



Kjell & Company®

Specifications

Humidity range:	20–95 % RH
Temperature resolution:	+/-0.1 °C
Temperature range:	-10–50 °C/-32–122 °F
Temperature units:	°C/°F
Battery:	1x CR2032 (included)
Weight:	31 g
Dimensions:	66x43x26 mm
In the box:	Hygrometer, 1x CR2032 battery, manual

Use

Battery

The battery comes pre-installed. Remove the plastic protruding from the battery compartment to turn the hygrometer on.

To change the battery, remove the battery holder on the lower right corner on the back of the unit. Insert one CR2032 battery, mind the polarity. Insert the battery holder.

Temperature unit

Press the °C/°F button to change temperature unit between Celsius or Fahrenheit. If the temperature is lower than -10 °C the display shows "LL" and if it is higher than 50 °C it shows "HH".

Humidity

If the humidity measured is lower than 20 % the hygrometer displays "LL" on the screen. If it is higher than 95 % it displays "HH".

Accuracy

Humidity

30–40 %	+/- 8 %
40–80 %	+/- 5 %
80–90 %	+/- 8 %

Temperature

-50 to -20 °C	+/- 3 °C
-20–0 °C	+/- 2 °C
0–40 °C	+/- 1 °C
40–70 °C	+/- 2 °C

Safety instructions

Replace used batteries with new ones of the same type. Dispose of used batteries according to local regulations.

Symbol description



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.

This symbol indicates that the product should not be disposed of with household waste within the EU. To protect the environment and human health from potential risks associated with improper disposal, the product should be recycled. Please take the product to an approved e-waste collection point or contact the retailer to ensure responsible handling and recycling.



This product carries the CE mark in compliance with the EU directives for RoHS (2011/65/EU, 2015/863/EU and 2017/2102/EU), EMC (2014/53/EU), and Batteries (2006/66/EC and 2013/56/EU).

It has been tested in accordance with the following standards: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-4:2012, EN IEC 61000-4-3:2020, EN 61000-4-5:2014/A1:2017, EN 61000-4-8:2010, EN IEC 61000-4-11:2020, EN IEC 61000-4-6:2023.

You can always find the latest version of this manual online at www.kjell.com/48599 → **Support**.



Spesifikasjoner

Luftfuktighetsomfang:	20–95 % RH
Oppløsning, temperatur	+/-0,1 °C
Temperaturomfang:	-10–50 °C/-32–122 °F
Temperaturrenheter:	°C/°F
Batteri:	1x CR2032 (inkludert)
Vekt:	31 g
Mål:	66x43x26 mm
I pakken:	Hygrometer, 1x CR2032 batteri, manual

Bruk

Batteri

Batteriet er forhåndsinstallert. Fjern plaststripen som stikker ut fra batteriholderen for å slå på hygrometeret.

Ta ut batteriholderen i nedre høyre hjørne på baksiden av enheten. Sett i et CR2032-batteri, husk polariteten. Sett batteriholderen på plass igjen.

Temperaturrenheter

Trykk på °C/°F-knappen for å bytte mellom Celsius og Fahrenheit. Hvis temperaturen er lavere enn -10 °C, viser displayet "1LL", og hvis den er høyere enn 50 °C, viser displayet "HH".

Luftfuktighet

Hvis målt luftfuktighet er lavere enn 20 %, viser displayet "LL." Hvis målt luftfuktighet er høyere enn 95 %, viser displayet "HH".

Nøyaktighet

Luftfuktighet

30–40 %	+/- 8 %
40–80 %	+/- 5 %
80–90 %	+/- 8 %

Temperatur

-50 till -20 °C	+/- 3 °C
-20–0 °C	+/- 2 °C
0–40 °C	+/- 1 °C
40–70 °C	+/- 2 °C

Sikkerhetsinformasjon

Tomme batterier skal kastes og erstattes med riktig type batterier. Gjennvin batteriene i henhold til lokale forskrifter.

Symbolbeskrivelse



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.

Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å beskytte miljøets og menneskers helse mot potensielle risikoer som følge av feil avfallshåndtering, skal produktet leveres til gjenvinning. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres.



Dette produktet er CE-merket i samsvar med EU-direktivene for RoHS (2011/65/EU, 2015/863/EU og 2017/2102/EU), elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) og batterier (2006/66/EF og 2013/56/EU).

Det er testet i henhold til følgende standarder: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-4:2012, EN IEC 61000-4-3:2020, EN 61000-4-5:2014/A1:2017, EN 61000-4-8:2010, EN IEC 61000-4-11:2020, EN IEC 61000-4-6:2023.

Du finner alltid den nyeste versjonen av manualen på
www.kjell.com/48599 → **Support**.



Specifikationer

Luftfuktighetsomfang:	20–95 % RH
Oppløsning, temperatur:	+/-0,1 °C
Temperaturomfang:	-10–50 °C/-32–122 °F
Temperaturenheter	°C/°F
Batteri:	1x CR2032 (included)
Vikt:	31 g
Mål:	66x43x26 mm
I forpackningen:	Hygrometer, 1x CR2032 batteri, manual

Bruk

Batteri

Batteriet är förinstallerat från fabriken, ta loss plastbiten som sticker ut från batterihållaren för att sätta på hygrometern.

Ta ut batterihållaren i nedre högra hörnet på baksidan av enheten. Sätt i ett CR2032-batteri, observera polariteten. Sätt i batterihållaren.

Temperaturenhet

Tryck på °C/°F-knappen för att byta temperaturenhet mellan Celsius eller Fahrenheit. Om temperaturen är lägre än -10 °C visar skärmen "LL", och om den är högre än 50 °C visar den "HH".

Luftfuktighet

Om luftfuktigheten som mäts är lägre än 20 % så visar skärmen "LL". Om luftfuktigheten som mäts är över 95 % visar den "HH".

Noggrannhet

Luftfuktighet

30–40 % +/- 8 %

40–80 % +/- 5 %

80–90 % +/- 8 %

Temperatur

-50 till -20 °C +/- 3 °C

-20–0 °C +/- 2 °C

0–40 °C +/- 1 °C

40–70 °C +/- 2 °C

Säkerhetsinformation

Ersätt uttjänta batterier med batterier av samma typ. Återvinn uttjänta batterier i enlighet med lokala lagar och regler.

Symbolbeskrivning



WEEE - Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

Denna symbol indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall inom EU. För att skydda miljön och människors hälsa från potentiella risker vid felaktig avfallshantering ska produkten återvinnas. Lämna produkten till en godkänd samlingsplats för elektronikavfall, eller kontakta inköpsstället för att säkerställa ansvarsfull hantering och återvinning.



Denna produkt är CE-märkt i enlighet med EU-direktiven för RoHS (2011/65/EU, 2015/863/EU och 2017/2102/EU), elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) samt batterier (2006/66/EG och 2013/56/EU).

Den har testats i enlighet med följande standarder: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-4:2012, EN IEC 61000-4-3:2020, EN 61000-4-5:2014/A1:2017, EN 61000-4-8:2010, EN IEC 61000-4-11:2020, EN IEC 61000-4-6:2023.

Du hittar alltid den senaste versionen av denna manual online på www.kjell.com/48599 → **Support.**

